

Interferenze

Interferenze nell'alimentazione dovute al "crank" su MXL2, MXG ed MXS

Problema

Al momento del "crank" il dash si blocca.

Nota

Questo problema può verificarsi sui seguenti sistemi:

- **MXL2:** sino al SN 4302188
- **MXS:** sino al SN 450087
- **MXG:** sino al SN 4201217

Soluzione

Usare il **filtro** per alimentazione esterna EOF-01 codice prodotto: **X08EPF000**

