



Interferenze

## Cavo RPM

---

**Domanda:**

Il manuale dice di avvolgere il cavo RPM più volte: perché da parte vostra non c'è la stessa indicazione?

**Risposta:**

Per i motori 2T il segnale è già sufficientemente intenso: avvolgere il cavo ulteriormente potrebbe causare problemi di interferenza elettromagnetica, causando più disturbi al MyChron5, come quelli descritti nella FAQ relativa al display.